



Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Postfach 31 40 · 65021 Wiesbaden

Aktenzeichen III2 - 53o0100-0001/2016

- per Email -

Verteiler gemäß Anlage

Bearbeiter/in: Herr Peichl
Durchwahl: (06 11) 817- 3434
Fax: (06 11) 3271-94688
E-Mail: AGMP@hsm.hessen.de

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht:

Datum: 27. Dezember 2016

Information zu Medizinprodukten;

hier: Umstellung konischer Kegelerverbindungen von bestimmten Medizinprodukten und bestimmten medizinischen Geräten – Empfehlungen zur Risikominimierung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Arbeitsgruppe Medizinprodukte (AGMP) der Bundesländer möchte Sie gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf mögliche Risiken und daraus resultierende risikominimierende Maßnahmen aufmerksam machen, die sich im Zusammenhang mit der aktuellen bzw. anstehenden Umstellung konischer Kegelerverbindungen von bestimmten Medizinprodukten und bestimmten medizinischen Geräten ergeben können.

1. Einführung und Historie

Der sog. „Luer-Konnektor“ wird bislang in den Normen DIN EN 20594-1:1995-01 „Kegelerverbindungen mit einem 6 % (Luer)-Kegel für Spritzen, Kanülen und bestimmte andere medizinische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ und DIN EN 1707:1997-01: „Kegelerverbindungen mit einem 6 % (Luer) Kegel für Spritzen, Kanülen und bestimmte andere medizinische Geräte - Verriegelbare Kegelerverbindungen“ beschrieben.

Heute wird dieser Konnektor in vielfältigen medizinischen Anwendungen wie z.B. der parenteralen Ernährung oder bei Zugängen zum Gefäßsystem verwendet. Da alle entsprechenden Konnektoren geometrisch gleich gestaltet sind und somit beliebige Verbindungen ermöglichen, bestehen auch Verwechslungsrisiken. Diese haben in der Vergangenheit in Deutschland wie auch international teilweise zu schweren Zwischenfällen geführt und wurden u.a. im Jahr 2000



im DIN-Fachbericht 88 „LUER-Verbindungen - Ein Bericht der CEN Forum Task Group LUER fittings“ beschrieben.

Bei der europäischen Normungsorganisation CEN wurde in der Folge eine Task Force eingerichtet, die sich mit der Erarbeitung einer neuen Normenreihe für geometrisch unterschiedliche Verbindungsstücke befassen sollte. Je nach medizinischer Anwendung soll ein gesonderter Normteil erarbeitet werden, der die notwendigen Spezifikationen festlegt.

Durch die Veröffentlichung der Normenreihe ISO 80369 „Small bore connectors“ soll der Luer-Anschluss als Universalkonnektor abgelöst werden. Folgende Normen sind nach unserer Kenntnis derzeit veröffentlicht bzw. liegen im Entwurf vor:

- DIN EN ISO 80369-1:2011-04 „Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen“
- DIN EN ISO 80369-1:2015-09 – Entwurf: „Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen“
- DIN EN ISO 80369-2:2015-09 – Entwurf: „Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen - Teil 2: Verbindungsstücke für Atemsysteme und Antriebsgasanwendungen“
- DIN EN ISO/IEC 80369-3:2016-12: „Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen - Teil 3: Verbindungsstücke für enterale Anwendungen“
- DIN EN ISO/IEC 80369-5:2016-03 „Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen - Teil 5: Verbindungsstücke für Anwendungen mit aufblasbaren Manschetten Systemen für Gliedmaßen“
- DIN EN ISO/IEC 80369-6:2016-11 „Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen - Teil 6: Verbindungsstücke für neuroaxiale Anwendungen“
- DIN EN ISO/IEC 80369-7:2016-10 „Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen - Teil 7: Verbindungsstücke mit einem 6% (Luer) Kegel für intravaskuläre oder hypodermische Anwendungen“
- DIN EN ISO 80369-20:2015-09: „Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen“

Entsprechende Produkte sind bereits teilweise im Verkehr (z.B. für die enterale Ernährung).

2. Mögliche Risiken

Es ist davon auszugehen, dass die mittelfristig vollständige Umsetzung der entsprechenden Normen zu geometrisch eindeutigen und damit nicht mehr versehentlich falsch kombinierbaren Verbindungsstücken führen wird.

Gleichwohl können in der Übergangsphase temporär zusätzliche Risiken dadurch entstehen, dass z.B.

- in bestimmten Produktfamilien z.B. aufgrund (noch) nicht vollständiger Markteinführung benötigte Konnektoren nicht vollumfänglich zur Verfügung stehen,
- in den Einrichtungen (z.B. Kliniken, Arztpraxen) parallel beide Konnektorensysteme vorhanden sind bzw. eventuelle Adapter genutzt werden.

Auch nach erfolgter Umstellung auf geometrisch eindeutige Verbinder bestehen Anwendungsrisiken, die sich u.a. als Verwechslungsrisiken in vorgelagerten Prozessschritten, wie z.B. der Wahl der passend geometrisch kodierten Spritze zur Bereitstellung der geplanten Medikamentengabe darstellen können. Zur Minimierung entsprechender Anwendungsrisiken sind ebenfalls geeignete Qualitätssicherungs- und Risikomanagementmaßnahmen in den Anwendungseinrichtungen erforderlich.

3. Deutsche / Europäische / Internationale Aktivitäten

Im Zusammenhang mit der Umstellung auf die neuen Normen sind verschiedene Aktivitäten bekannt, folgende seien exemplarisch genannt:

- Die amerikanische FDA hat für 501(k) Approvals (also die Anforderungen für das Inverkehrbringen entsprechender neuer Produkte) am 27.07.2014 in einer Leitlinie die Einhaltung der ISO 80369-1 empfohlen.
- Die britische NPSA (National Patient Safety Agency) hat am 28.03.2007 darauf hingewiesen, dass verwechslungssichere Anschlüsse für orale und intravenöse Zugänge verwendet werden sollen.
- Die US-amerikanische „Joint Commission“ (eine gemeinnützige Vereinigung zur Akkreditierung von Gesundheitseinrichtungen) hat Empfehlungen zum Übergangsprozess in den Gesundheitseinrichtungen herausgegeben (Sentinel Event Alert, 20.08.2014; Webinar 03.12.2014). Die Veröffentlichungen der „Joint Commission“ richten sich beispielsweise an die Gesundheitsreinrichtungen und stellen dar, wie diese eigenverantwortlich die Bestellung, Lagerung und Anwendung der neuen Verbindungen sicherstellen können.
- Eine internationale Vereinigung u.a. von Herstellern, Vertriebsunternehmen und Verbänden (GEDSA, The Global Enteral Device Supplier Association) gibt in der Initiative „Stay connected“ Informationen und Hinweise zu den neuen Konnektornormen sowie zu deren

Umsetzung.

- Das „Aktionsbündnis Patientensicherheit APS e.V.“ hat eine Handlungsempfehlung zur Umstellung von Luer-Verbindern auf neue, verwechslungssichere Verbinder erstellt und auf der APS-Homepage zum Download zur Verfügung gestellt.

AGMP und BfArM sind der Ansicht, dass im Rahmen der Umstellung von den derzeit genutzten universellen Luer-Konnektoren auf die zukünftigen, nach den neuen Normen geometrisch verwechslungssicheren Verbindern Risiken für die Patientensicherheit auftreten können und möchten daher auf diese Risiken aufmerksam machen.

Entsprechende Risiken betreffen insbesondere die Organisation und Umsetzung der durch die Normänderung bedingten Produktumstellung in den anwendenden Einrichtungen wie z.B. Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen. Insbesondere ist daher dort darauf zu achten, dass die Umstellung systematisch und vollumfänglich erfolgt sowie von einem entsprechenden Qualitäts- bzw. Risikomanagement begleitet wird.

Gleichzeitig sind die Hersteller entsprechender Medizinprodukte verpflichtet, den Produkten Informationen zur risikoarmen Anwendung beizufügen, also z.B. bei Neueinführung geänderter Verbindergeometrien mit absehbaren Umstellungsrisiken Hinweise zur Handhabung bzw. Vorsichtsmaßnahmen zur Minimierung von Restrisiken der Handhabung, denen nicht durch konstruktive oder Schutzmaßnahmen zu begegnen ist (Prinzip der integrierten Sicherheit). Nur bei Erfüllung der Grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EG auch in dieser Hinsicht (vgl. Anhang I, I. Allgemeine Anforderungen, Nrn. 1 und 2) sind Medizinprodukte als verkehrsfähig anzusehen.

Folgende Akteure werden daher vor allem in der Verantwortung zur aktiven Risikominimierung gesehen:

- Hersteller entsprechender Konnektoren sind aufgerufen, möglichst frühzeitig, in ausreichender Menge und bzgl. der jeweiligen Produktfamilien/Anwendungen (z.B. Ernährung in der Pädiatrie) umfassend Konnektoren gemäß den neuen Normen bereitzustellen sowie diesen ggfs. risikominimierende Hinweise beizufügen.
- Betreiber müssen die Umstellung frühzeitig und unter Berücksichtigung der jeweiligen Produktverfügbarkeit planen, systematisch, konsequent und gemäß Sozialgesetzbuch 5. Buch (SGB V) qualitätsgesichert umsetzen sowie durch ein entsprechendes Risikomanagement begleiten.

Insbesondere Herstellern sowie Betreibern bzw. deren Verbänden wird empfohlen, entsprechende Abstimmungen frühzeitig und übergreifend durchzuführen und einheitliche Umsetzungshilfen für die Praxis zu entwickeln bzw. die Anwendungseinrichtungen bei der prak-

tischen Umsetzung beratend zu unterstützen.

Wir bitten Sie daher, dies in Ihren Mitgliedsverbänden zu kommunizieren und auf ein qualitätsgesichertes und risikominimiertes Vorgehen bei der Umstellung hinzuwirken.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Lucia Voegeli-Wagner

(Vorsitz Arbeitsgruppe Medizinprodukte der
Länder – AGMP)



Dr. Wolfgang Lauer

(Leiter Abteilung Medizinprodukte des BfArM)

Anlage: Verteiler

BVMed - Bundesverband Medizintechnologie e. V.
Reinhardtstraße 29b
D-10117 Berlin
Email: info@bvmed.de

SPECTARIS - Deutscher Industrieverband für
optische, medizinische und mechatronische
Technologien e.V.
Werderscher Markt 15
D-10117 Berlin
Email: info@spectaris.de

Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V.
Friedrichstraße 134
D-10117 Berlin
E-Mail: bah@bah-bonn.de

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie e.V.
Lyoner Straße 9
D-60528 Frankfurt a. M.
E-Mail: zvei@zvei.org www.zvei.org

Fachverband Biomedizinische Technik e.V.
Rischenweg 23
D-37124 Rosdorf
Email: geschaefsstelle@fbmt.de

GKV/TecPart
Verband Technische Kunststoff-Produkte e.V.
Städelstraße 10
D-60596 Frankfurt am Main
E-Mail: info@tecpart.de

VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.
VDI-Platz 1
D-40468 Düsseldorf
E-Mail: vdi@vdi.de

Zentralvereinigung medizin-technischer
Fachhändler, Hersteller, Dienstleister u. Berater e.
Hugo-Junkers-Straße 22
D-50739 Köln
E-Mail: info@zmt.de

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Wegelystraße 3
D-10623 Berlin
E-Mail: dkgmailto@dkgev.de

Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK)
Friedrichstrasse 60
D-10117 Berlin
Email: post@bdpk.de

Bundesverband der Beschaffungsinstitutionen
in der Gesundheitswirtschaft Deutschland (BVBG) e.V.
Gereonstraße 18 - 32
D-50670 Köln
Email: AntonJ.Schmidt@peg-einfachbesser.de

Bundesverband des Sanitätsfachhandels e.V.
Hugo-Junkers-Straße 22
D-50739 Köln
Email: bvs@verbandsbuero.eu

Bundesverband Managed Care e. V.
BMC e.V.
Friedrichstr. 136
D-10117 Berlin
Email: bmcev@bmcev.de

Kassenärztliche Bundesvereinigung KdöR
Herbert-Lewin-Platz 2
D-10623 Berlin
E-Mail: info@kbv.de

Bundesärztekammer
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern
Herbert-Lewin-Platz 1 (Wegelystraße)
D-10623 Berlin
E-Mail: info@baek.de

Nachrichtlich:

Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.
Am Zirkus 2
D-10117 Berlin
Email: info@aps-ev.de